



**CITTA' DI ALBANO LAZIALE**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**-SETTORE VI° -**

P.zza Don A. Malaguti, 1 – Tel. 069326821 – Fax. 069324252

(e-mail: [pmalbanolaz@tiscalinet.it](mailto:pmalbanolaz@tiscalinet.it))

---

Al Comando di P.M.  
Sede

Al Responsabile Settore IV  
Ing. Ferdinando Ferdinando

Al Responsabile- Servizio Ambiente  
Ing. Federica Giglio

All' Ass.re Ambiente Dott. Andreassi Luca

OGGETTO: Sopralluogo del 23/04/2013 presso la discarica di Roncigliano sita nel Comune di Albano Laziale in Via Ardeatina snc.

Il Sottoscritto A.P.M. Bocchetta Marco il giorno 23/04/2013 alle ore 13.00 circa unitamente all' A.P.M. Carcione Marco effettuava sopralluogo presso la discarica di Via Roncigliano al fine di constatare la lamentata presenza di lavori di ampliamento del VII vaso mediante l' utilizzo di un escavatore.

Lo scrivente, giunto sul posto, faceva contattare il Responsabile dell' impianto, il Sig. Montanaro Ivano nato a Roma il 16/03/1964 residente a Grottaferrata in Via Giuseppe Rondini n° 8, identificato con C.I. Nr. 3670038AA rilasciata dal Comune di Grottaferrata il 22/11/2011, il quale forniva la massima disponibilità alla verifica accompagnando lo stesso all' interno del sito fino al VII° vaso, dove si constatava l' effettiva presenza di un escavatore in movimento.

A tal proposito veniva chiesto al Responsabile di che operazioni si trattasse e, lo stesso, riferiva che quell' area esterna, rispetto all' vaso dove vengono versati gli scarti provenienti dall' impianto e dove erano in corso le operazioni mediante l' utilizzo dell' escavatore è, come da progetto, un deposito della pozzolana derivata dall' escavazione del VII° vaso e viene utilizzata per la copertura quotidiana ulteriore degli scarti provenienti dall' impianto, visto che già come previsto, viene utilizzato il compost stoccato all' interno della buca.

Si precisa altresì che le pareti del sito di stoccaggio sono ricoperte da un telo HDPE di colore nero e al momento il Responsabile riferiva che si sta operando solo sul VII° vaso.

Le operazioni in corso, da quanto constatato, non comportano un aumento di dimensione della buca.

Si rimette quanto sopra per opportuna e doverosa conoscenza.

Allegati:

N° 4 Foto dello stato dei luoghi.

A.P.M. Bocchetta Marco